

Verontreiniging Wederik

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de monitoring van de grondwaterverontreiniging Wederik. Op 25 september 2017 heeft het milieu onderzoeksbureau Bioclear Earth de grondwaterverontreiniging slechts gedeeltelijk kunnen onderzoeken omdat er peilbuizen stuk gegaan zijn.

Peilbuizen

Tijdens de monitoring bleek dat drie peilbuizen zodanig kapot waren, dat deze niet bemonsterd konden worden. Deze kapotte peilbuizen worden op 31 oktober 2017 vervangen door drie nieuwe, op exact dezelfde locatie, in de berm langs de spoorwiel. Vervolgens worden een week later, deze peilbuizen bemonsterd door Bioclear.

Wat merkt u van de onderzoeken?

Het onderzoek gebeurt door het nemen van grondwatermonsters uit een selectie van acht al aanwezig peilbuizen. Die staan bijna allemaal op openbare grond. Als de peilbuizen niet meer bruikbaar zijn, worden nieuwe geplaatst.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek vindt u naar verwachting in december via www.heerenveen.nl/wederik. We informeren u daarover met een aparte nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer informatie, of heeft u een vraag? Neem contact op met Bert Jan Koehoorn, telefoonnummer 14 0513 of e-mail b.koehoorn@heerenveen.nl

Zie ook

www.heerenveen.nl/wederik

U vindt daar alle nieuwsbrieven, rapporten en bijvoorbeeld ook afspraken van de eerder gehouden bewonersbijeenkomst



Gemeente Heerenveen

14 0513

www.heerenveen.nl

Bezoekadres:

Crackstraat 2

8441 ES Heerenveen

Correspondentieadres:

Postbus 15000

8440 GA Heerenveen